

シロアリ検査報告書



お名前 : 東部地区モデル物件 様
物件所在地 : 静岡県富士市原田字滝上1414-5
検査日 : 2018/11/9 10:00~12:00




検査結果	適合
------	----



シロアリ検査報告書



建物概要

構造	<input type="checkbox"/> 鉄骨 <input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> その他 ()
基礎内部土間の種別	(C)
	   (A)ベタ基礎 B)布基礎・土間コンクリー (C)布基礎
階建	<input type="checkbox"/> 平屋 <input checked="" type="checkbox"/> 2階 <input type="checkbox"/> 3階 <input type="checkbox"/> その他 ()



床下環境

カビの有無	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	
腐朽又は菌糸・子実体の有無(*1)	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	*1)菌糸とは、腐朽菌が糸状に成長したものであり、子実体とは、キノコの事を指す。
シロアリの蟻道、被害の有無(*2)	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	*2)シロアリが排泄物等から作るトンネル状の物を蟻道という。



写真1. 床下状況
基礎際部 南東和室



写真2. 床下状況
居住部 南東和室



シロアリ検査報告書



外周/その他

建物外周の蟻害	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	※写真3参照
玄関周りの蟻害	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	※写真4参照
その他	<input type="checkbox"/> 有り <input checked="" type="checkbox"/> 無し	()



写真3. 外周状況 北側



写真4. 玄関周り 框



特記事項及び所見

シロアリの蟻道・蟻土等、シロアリに関する兆候は見受けられませんでした。



<指定検査会社>

日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合 中部第一サービスセンター

株式会社アイジーコンサルティング

〒430-0906 静岡県浜松市中区住吉4-9-5 TEL:053-473-8230 FAX:053-473-8057

検査担当者 鈴木 誠